



# 中华人民共和国国家标准

GB/T 39253—2020

---

## 增材制造 金属材料定向能量沉积工艺规范

Additive manufacturing—Specification for directed energy deposition of  
metal materials

2020-11-19 发布

2021-06-01 实施

国家市场监督管理总局  
国家标准化管理委员会 发布

## 前 言

本标准按照 GB/T 1.1—2009 给出的规则起草。

请注意本文件的某些内容可能涉及专利。本文件的发布机构不承担识别这些专利的责任。

本标准由中国机械工业联合会提出。

本标准由全国增材制造标准化技术委员会(SAC/TC 562)归口。

本标准起草单位:西北工业大学、北京航空航天大学、西安航天发动机有限公司、中机生产力促进中心、南京中科煜宸激光技术有限公司、华中科技大学、中国航发北京航空材料研究院、中国航空综合技术研究所、首都航天机械有限公司、机械科学研究总院集团有限公司、无锡市产品质量监督检验院、珠海天威飞马打印耗材有限公司、西门子(中国)有限公司、大连理工大学、青岛海尔智能技术研发有限公司、北京煜鼎增材制造研究院有限公司、北京遥感设备研究所、郑州机械研究所有限公司、哈尔滨福沃德多维智能装备有限公司。

本标准主要起草人:林鑫、刘栋、于君、杨欢庆、薛莲、华晨、李润声、梁家誉、栗晓飞、罗志伟、单忠德、高银涛、张涛、李长鹏、吴东江、刘永辉、钱婷婷、李海斌、明宪良、高站起、胡丽刚。



# 增材制造

## 金属材料定向能量沉积工艺规范

### 1 范围

本标准规定了金属材料定向能量沉积工艺的分类、一般要求、工艺过程、质量检验和技术资料交付。本标准适用于以激光、电子束、电弧、等离子束为能量源的金属材料定向能量沉积工艺。

### 2 规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件,仅注日期的版本适用于本文件。凡是不注日期的引用文件,其最新版本(包括所有的修改单)适用于本文件。

GB 8702 电磁环境控制限值

GB 9448 焊接与切割安全

GB/T 11651 个体防护装备选用规范

GB 15577 粉尘防爆安全规程

GB/T 15605 粉尘爆炸泄压指南

GB 25493 以激光为加工能量的快速成形机床 安全防护技术要求

GB/T 35022 增材制造 主要特性和测试方法 零件和粉末原材料

GB/T 35351 增材制造 术语

GB/T 37698 增材制造 设计 要求、指南和建议

GB/T 39247 增材制造 金属制件热处理工艺规范

GB/T 39254 增材制造 金属制件机械性能评价通则

GB 50019 工业建筑供暖通风与空气调节设计规范

AQ 4273 粉尘爆炸危险场所用除尘系统安全技术规范

### 3 术语和定义

GB/T 35351 界定的以及下列术语和定义适用于本文件。

#### 3.1

**沉积层 deposition layer**

工作状态下,原材料在定向能量源的作用下熔化,并在工作表面上沉积的凝固层。

#### 3.2

**沉积道 deposition track**

工作状态下,原材料与能量束的汇聚点做单次非折线运动时所沉积的区域。

#### 3.3

**沉积路径 deposition path**

工作状态下,原材料与能量束的汇聚点的移动路径。

#### 3.4

**搭接率 overlap ratio**

正常工艺状态下,相邻沉积道部分区域重合的宽度与单沉积道宽度的比率。

3.5

**送粉率 powder feeding rate**

单位时间内,通过送料系统送出的粉末原材料重量或体积。

3.6

**基材 substrate**

用于构件沉积的板材或块材。

3.7

**沉积头 deposition head**

将能量和原材料输送到熔池的装置。

3.8

**切片厚度 slice thickness**

模型切片过程中设计的定向能量沉积过程沿沉积方向的单沉积层厚度。

3.9

**随炉样品 sample along with part**

在零件或实物成形的同时,额外制备的同制造批次样坯或试样。

4 类别

根据不同的能量源,金属材料定向能量沉积工艺可分为激光定向能量沉积工艺、电子束定向能量沉积工艺、电弧定向能量沉积工艺、等离子束定向能量沉积工艺;根据原材料形态的不同可分为送粉定向能量沉积工艺和送丝定向能量沉积工艺。两种分类方式的具体组合详见表 1。

表 1 金属材料定向能量沉积工艺类别

原材料	能量源			
	激光	电子束	电弧	等离子束
金属粉末	√	√		√
金属丝材	√	√	√	√
注：“√”表示可以采用表格左边的原材料状态进行沉积。				

5 一般要求

5.1 人员

操作者应接受培训,考核合格后才能操作设备,培训应由设备厂商或已接受培训并合格的人员来实施。

注:培训内容包括但不限于粉末床熔融设备和辅助设备的操作、维护、校准、软件使用、安全防护、原材料处理、后处理、数据处理、异常情况处理等。

5.2 设备

5.2.1 概述

5.2.1.1 金属材料定向能量沉积设备主要由能量源、沉积头、原材料输送系统、气氛控制系统、运动控制系统、除尘系统、循环过滤系统、过程监控系统等部分组成。可根据能量源的不同进行分类,包括以激光

为能量源的定向能量沉积设备,以电子束为能量源的定向能量沉积设备和以电弧、等离子束为能量源的定向能量沉积设备。

5.2.1.2 各类金属材料定向能量沉积设备组成系统及关键参数参见附录 A。

## 5.2.2 要求

5.2.2.1 金属材料定向能量沉积设备的检验、验收应符合设备厂商或相关标准要求。

5.2.2.2 金属材料定向能量沉积设备交付前应有合格证明文件,且各项技术指标参数符合工艺相关要求。

5.2.2.3 设备使用说明文件应包含定期检查的项目、周期和标准。

5.2.2.4 用于金属材料定向能量沉积工艺过程的仪器仪表应按国家或企业的有关规定定期计量检定、校准。

## 5.3 原材料

### 5.3.1 概述

金属材料定向能量沉积工艺的原材料为金属粉末或金属丝材。

### 5.3.2 金属粉末

#### 5.3.2.1 性能

金属粉末的主要性能指标包括:化学成分、粒度及粒度分布、流动性、氧含量、球形率、松装密度、空心粉率等。金属粉末的牌号和化学成分应符合相关标准要求,或者在制造前由供需双方协商确定。金属粉末检验指标应根据工艺要求确定,其他特殊要求需供需双方协商确定。除供需双方协商确定外,检验方法应按照 GB/T 35022 规定的要求执行。

#### 5.3.2.2 重复使用

使用过的粉末过筛后经检测不符合 5.3.2.1 的要求时,由供需双方协商确定其使用或采用环保方式处理。

### 5.3.3 金属丝材

金属丝材的主要性能指标包括:丝材直径、圆度、化学成分、表面质量、力学性能、氧含量等。

金属丝材的牌号和化学成分应符合相关标准要求,或者在制造前由供需双方协商确定。金属丝材检验指标应根据工艺要求确定,其他特殊要求需供需双方协商确定。检验方法可参照 GB/T 29713、GB/T 10858、GB/T 15620 等规定的要求执行。

### 5.3.4 污染防治

应采取必要措施防止粉末或丝材在使用、贮存、运输、筛分(粉末)、清理等过程中被污染。

### 5.3.5 交付及贮存

材料供应商应提供相关粉末或丝材的安全技术说明书和质量证明文件,质量证明书应包括牌号、批号以及相关检测指标的检测结果。

粉末应有效密封在密闭、静电防护(当粉末粒径 $\leq 100\ \mu\text{m}$ 时)且阻燃的容器内,并存放在干燥、阴凉、无腐蚀的环境下,对于易燃易爆的金属粉末,也可采用具有还原特性的液体,如水或煤油等进行封存;丝材应存放在干燥、阴凉、无腐蚀的环境下。

## 5.4 环境

### 5.4.1 温度和湿度

推荐的工作环境温度应为 5℃~35℃,湿度≤75%。

### 5.4.2 通风和照明

安装设备的场地应具备良好的通风和照明条件,应按照 GB 50019 的规定执行。

### 5.4.3 磁场

磁场要求主要适用于以电子束为能量源的定向能量沉积设备,其所处环境的磁场强度应不影响电子束聚焦和扫描偏转控制。

## 5.5 安全

5.5.1 以激光为能量源的定向能量沉积设备安全防护应符合 GB 25493 的规定,并需安装氧浓度检测仪。氧浓度检测仪应安装在接近有潜在惰性气体泄漏的位置,例如阀门以及管道连接处,并应定期进行计量检定、校准或替换,并有校准或替换记录。

5.5.2 以激光为能量源的定向能量沉积设备成形室的防爆泄压装置应符合 GB/T 15605 的规定。

5.5.3 以电子束为能量源的定向能量沉积设备其周围电磁辐射应符合 GB 8702 的规定。

5.5.4 以电子束为能量源的定向能量沉积设备应保持良好接地。

5.5.5 以电弧、等离子束为能量源的定向能量沉积设备安全防护应符合 GB 9448 的规定。

5.5.6 粉末在运输、贮存、清理、筛分等过程中的操作及相关设备防爆安全应符合 GB 15577 的规定。

5.5.7 定向能量沉积设备所采用的除尘系统安全应按照 AQ 4273 的规定执行。

## 5.6 人员防护

5.6.1 粉末在使用、贮存、清理、筛分时,操作人员应按照 GB/T 11651 的规定使用个体防护用品。

5.6.2 必要时,建议在使用保护气体的操作场所为操作人员配备呼吸保护装置。

5.6.3 使用以电子束为能量源的增材制造定向能量沉积设备时,应佩戴相应的 X 射线剂量计。在事故或应急情况下,根据情况应对有关人员进行个人检测。



## 6 工艺过程

### 6.1 流程图

典型的金属材料定向能量沉积工艺流程如图 1 所示。




图 1 典型的工艺流程图

## 6.2 模型设计

- 6.2.1 对实体进行扫描并输入三维建模软件实现模型建立或直接通过三维建模软件建立零件模型。
- 6.2.2 模型设计时应包含加工余量,同时宜包含随炉样品、直接取样的取样位置、沉积路径等。
- 6.2.3 沉积路径应根据零件的数量、结构、性能要求、成形时间等因素确定。
- 6.2.4 零件的模型设计应符合 GB/T 37698 的有关规定。

## 6.3 模型切片

- 6.3.1 零件模型文件应能够转换为定向能量沉积系统可读取的格式,如 STL、NC 或 AMF 格式等。
- 6.3.2 应根据定向能量沉积工艺选取相应的切片厚度,切片数据转换为定向能量沉积系统所能识别的运动和过程控制数据,通常包括轮廓和填充数据。

## 6.4 成形准备

### 6.4.1 原材料准备

#### 6.4.1.1 金属粉末的准备

用于成形制造的粉末材料应符合 5.3.2 的要求。

在每次粉末更换时,需核对粉末质量证明文件,对粉末牌号、批号、粉末使用和保存状态及相关检测指标的检测结果进行记录。为保证粉末流动性,可对粉末进行烘干等操作,确认符合制造工艺要求。

#### 6.4.1.2 金属丝材的准备

用于成形制造的丝材材料应符合 5.3.3 的要求。

在每次更换丝材时,需核对丝材质量说明书,对丝材牌号、批号及相关检测指标的检测结果进行记录。目视检查丝材表面,表面应无杂质且光滑,无毛刺、划痕、凹坑等缺陷。同时测量丝材直径,满足制造工艺要求。

为保证成形质量,必要时可根据制造工艺要求,对丝材进行烘干操作。

#### 6.4.2 设备准备

##### 6.4.2.1 设备状态确认

对定向能量沉积设备热源、原材料输送、运动控制、冷却等各系统状态和水、电、气进行确认,保证设备状态符合成形需求。

原材料添加前应将成形设备及烘干设备内的粉末或丝材清理干净,避免不同牌号或批次的原材料混合造成污染。

##### 6.4.2.2 基材、工装准备

基材应采用与原材料同牌号或冶金相容性较好的材料。如基材部分或整体将作为最终零件的一部分,基材原则上应采用与原材料同牌号材料。

基材应平稳放至设备成形平台合适位置,并安装固定。

基材厚度、表面平整度应满足制造工艺要求,使用前按照成形需求选择合适规格的基材。

基材、工装使用前应清除表面杂质、油污,保持表面干燥。

调整基材表面与沉积头喷嘴之间的距离至可成形范围。成形工装的选用应满足安全易用、且与沉积头互不干涉的原则。

基材和工装的选择应考虑结构刚度,保证热应力引起的基材、工装变形在允许范围内。

##### 6.4.2.3 程序检查

设置设备工作原点,运行加工程序进行空程检查,确保第一层或前数层运行轨迹落在基材幅面范围。

##### 6.4.2.4 气氛控制

开启设备气氛保护或隔离程序,控制成形室气氛满足成形要求。

#### 6.5 参数设定

根据材料和零件结构性能要求设置相应参数,可参考设备制造商提供的工艺参数包,不同能量源的定向能量沉积系统主要成形工艺相关参数如下:

- a) 以激光为能量源:激光功率、扫描速率、送粉/送丝速率、束斑尺寸、搭接率、沉积道宽度、沉积层高度等;
- b) 以电子束为能量源:加速电压、扫描速率、搭接率、沉积道宽度、沉积层高度、成形室真空度、预热温度等;
- c) 以电弧为能量源:电流、电压、送丝速率、扫描速率、沉积道宽度、沉积层高度、搭接率等;

- d) 以等离子束为能量源:电流、电压、送丝/送粉速率、扫描速率、沉积道宽度、沉积层高度、搭接率、喷嘴高度、喷嘴规格、等离子气流量等。

## 6.6 成形过程

- 6.6.1 成形过程由计算机辅助完成。
- 6.6.2 应对主要工艺参数进行监控和记录,成形过程中允许通过手动控制或反馈控制对工艺参数进行适当调整,具体的工艺参数监控和记录由供需双方协商确定。
- 6.6.3 成形过程中如出现中断,应对中断状态进行记录和评估,并根据评估结果进行处置。
- 6.6.4 对于有特殊要求的零件,可在成形过程中设定中断点,进行去应力退火。
- 6.6.5 工艺参数对零件成形过程和质量的影响参见附录 B。

## 6.7 清理

- 6.7.1 成形完成后宜将零件在保护气氛或真空环境下冷却到环境温度或者特定温度下再进行清理。
- 6.7.2 粉末清理可采用防静电毛刷、防爆吸尘器、高压气等进行清理。粉末清理过程中不应损坏零件。
- 6.7.3 清理粉末操作过程中的安全及人身防护应符合 5.5、5.6 的要求。

## 6.8 初步检验

- 6.8.1 成形完成后对零件进行初步检验,包括但不限于外观缺陷、外形尺寸等检验。
- 6.8.2 在不影响客户预期使用要求情况下,可以通过对零件采用修补、变形校正、机械加工等补救方式来满足要求。

## 6.9 后处理

### 6.9.1 总则

后处理通常有零件移除、表面处理、热处理等,供方应根据需方的要求选择合适的后处理方法。

### 6.9.2 零件移除

从基材上移除零件时不应破坏零件和影响零件性能。常用的零件移除方法有电火花切割、机械加工、手工去除等。

### 6.9.3 表面处理

成形后的零件表面是否需要处理由供需双方协商确定,常见的表面处理方法有喷砂、打磨、抛光、精磨、机械加工、电化学腐蚀等。

### 6.9.4 热处理

- 6.9.4.1 成形后的零件可根据需要进行去应力退火处理。
- 6.9.4.2 根据零件的使用要求或供需双方的技术协议采用相应的热处理以改善组织性能。
- 6.9.4.3 对内部质量有特殊要求的零件可进行热等静压处理。
- 6.9.4.4 试样应与零件同炉热处理。
- 6.9.4.5 热处理应符合 GB/T 39247 的有关规定。

## 7 质量检验

### 7.1 要求

- 7.1.1 零件交付前应进行必要的质量检验,由供需双方协商确定抽检方式、检测项目以及技术指标作

为交付和验收条件。

7.1.2 零件主要特性和测试方法应满足但不限于 GB/T 35022 的规定。

7.1.3 零件机械性能评价应符合 GB/T 39254 的规定。

## 7.2 复检

需方可根据双方协定按 7.1 的要求进行复检,复检结果不合格时,由供需双方协商解决。

## 8 技术资料交付

交付的零件应包含但不限于以下信息:

- a) 供应商信息(名称、地址和联系方式);
- b) 零件名称和材料牌号或成分;
- c) 零件合格证明文件;
- d) 执行标准编号;
- e) 零件数量;
- f) 生产日期;
- g) 后处理记录;
- h) 产品包装、运输、贮存等要求。



附 录 A  
(资料性附录)

各类金属材料定向能量沉积设备组成系统及关键参数

表 A.1~表 A.4 分别给出了以激光、电子束、电弧、等离子弧为能量源的定向能量沉积设备的组成系统及关键参数。

表 A.1 定向能量沉积设备组成系统及关键参数:激光类

序号	组成系统	类型	关键参数
1	激光器	能量源	激光器类型、激光功率、激光波长、调制方式、光斑模式、光束发散角
2	激光沉积头	沉积头	粉末/丝材输送方式、扫描速率、束斑尺寸
3	送粉器	原材料输送系统	粉末流量、载粉气流量、压力
	送丝机构		驱动轮类型、送丝速率
4	全域惰性气体保护	气氛控制系统	惰性气体类型、纯度、最低氧/水含量、密封性
	局部惰性气体保护		惰性气体类型、纯度、气体流速
5	主运动系统 (直线运动)	运动控制系统	定位精度、重复定位精度、最大行程
	辅助运动系统 (旋转、倾摆)		转速、倾摆角度、定位精度
6	循环过滤系统	除尘、纯化系统	过滤等级、使用寿命、风机压力
7	水冷系统	冷却系统	冷却温度、循环流量、冷却范围
8	过程监控装置	过程监控系统	工艺及设备参数实时记录/输出、过程异常记录

表 A.2 定向能量沉积设备组成系统及关键参数:电子束类

序号	组成系统	类型	关键参数
1	电子枪	能量源	功率、电压、束流
2	电子束丝材沉积头	沉积头	丝材输送方式、束斑尺寸
3	送丝机构	原材料输送系统	送丝速率、角度
4	真空系统	气氛控制系统	真空度、密封性
5	主运动系统 (直线运动)	运动控制系统	定位精度、重复定位精度、最大行程
	辅助运动系统 (旋转、倾摆)		转速、倾摆角度、定位精度
6	冷却系统	冷却系统	冷却温度、循环流量、冷却范围
7	过程监控装置	过程监控系统	工艺及设备参数实时记录/输出、过程异常记录

表 A.3 定向能量沉积设备组成系统及关键参数:电弧类

序号	组成系统	类型	关键参数
1	焊接电源	能量源	焊机类型、焊接工艺类型、焊接电流、焊接电压
2	焊枪	沉积头	焊枪类型
3	送丝机构	原材料输送系统	丝材输送方式、焊丝直径、送丝速率
4	全域惰性气体保护	气氛控制系统	惰性气体类型、纯度、最低氧/水含量、密封性
	局部惰性气体保护		惰性气体类型、纯度、气体流量
5	主运动系统 (直线运动)	运动控制系统	定位精度、重复定位精度
6	冷却系统	冷却系统	冷却温度、循环流量、冷却范围
7	过程监控装置	过程监控系统	工艺及设备参数实时记录/输出、过程异常记录

表 A.4 定向能量沉积设备组成系统及关键参数:等离子弧类

序号	组成系统	类型	关键参数
1	焊接电源	能量源	焊机类型、焊接工艺类型、焊接电流、焊接电压
2	焊枪	沉积头	焊枪类型
3	送丝机构	原材料输送系统	丝材输送方式、焊丝直径、送丝速率
4	全域惰性气体保护	气氛控制系统	惰性气体类型、纯度、最低氧/水含量、密封性
	局部惰性气体保护		惰性气体类型、纯度、气体流量
5	主运动系统 (直线运动)	运动控制系统	定位精度、重复定位精度
6	冷却系统	冷却系统	冷却温度、循环流量、冷却范围
7	过程监控装置	过程监控系统	工艺及设备参数实时记录/输出、过程异常记录



**附 录 B**  
(资料性附录)

**工艺参数对零件成形过程和质量的影响**

表 B.1~表 B.4 分别给出了以激光、电子束、电弧、等离子弧为能量源的定向能量沉积的工艺参数对零件成形过程和质量的影响。

**表 B.1 工艺参数对零件成形过程和质量的影响:激光类**

工艺参数	描述	对零件成形过程和质量的影响
激光功率	激光器单位时间的输出能量	影响零件成形质量及成形效率等
扫描速率	激光在成形平面内的移动速度	影响零件成形质量及成形效率等
送粉率/送丝速率	粉末/丝材送进速率	影响零件成形质量及成形效率等
沉积道宽度	单道沉积宽度	影响零件成形微观组织、成形效率、尺寸精度等
沉积层高度	单层沉积层高度	影响零件成形微观组织、成形效率、尺寸精度等
搭接率	正常工艺状态下,相邻沉积道部分区域重合的宽度与单沉积道宽度的比率	影响零件成形质量和性能
束斑尺寸	激光光斑尺寸	影响沉积道宽度、成形质量和成形效率

**表 B.2 工艺参数对零件成形过程和质量的影响:电子束类**

工艺参数	描述	对零件成形过程和质量的影响
加速电压	电子加速电压	影响零件成形质量及成形效率等
扫描速率	电子束在成形平面移动的移动速度	影响零件成形质量及成形效率等
沉积道宽度	单道沉积道宽度	影响零件成形微观组织、成形效率、尺寸精度等
沉积层高度	单层沉积层高度	影响零件成形微观组织、成形效率、尺寸精度等
成形室真空度	成形室内压强	影响零件化学成分和性能
搭接率	正常工艺状态下,相邻沉积道部分区域重合的宽度与单沉积道宽度的比率	影响零件成形质量和性能
预热温度	成形前对基材加热达到的温度	影响零件微观组织及应力变形

**表 B.3 工艺参数对零件成形过程和质量的影响:电弧类**

工艺参数	描述	对零件成形过程和质量的影响
电流	焊接电流	影响熔池深度与电弧挺度
电压	焊接电压	影响弧长稳定与沉积道宽度

表 B.3 (续)

工艺参数	描述	对零件成形过程和质量的影响
送丝速率	丝材进给速度	影响熔滴过渡稳定性和成形效率
扫描速率	焊枪在成形平面内的移动速度	影响成形质量和成形效率,过快易形成驼峰,过慢易流淌
沉积道宽度	单道沉积宽度	影响零件成形质量及成形精度
沉积层高度	单层沉积层高度	影响零件成形质量及成形精度
搭接率	正常工艺状态下,相邻沉积道部分区域重合的宽度与单沉积道宽度的比率	影响表面平整度与零件质量

表 B.4 工艺参数对零件成形过程和质量的影响:等离子弧类

工艺参数	描述	对零件成形过程和质量的影响
电流	焊接电流	影响熔池深度与电弧挺度
电压	焊接电压	影响弧长稳定与沉积道宽度
送丝速率	丝材进给速度	影响熔滴过渡稳定性和成形效率
扫描速率	焊枪在成形平面内的移动速度	影响成形质量和成形效率,过快易形成驼峰,过慢易流淌
沉积道宽度	单道沉积宽度	影响零件成形质量及成形精度
沉积层高度	单层沉积层高度	影响零件成形质量及成形精度
搭接率	正常工艺状态下,相邻沉积道部分区域重合的宽度与单沉积道宽度的比率	影响表面平整度与零件质量
喷嘴规格	等离子喷嘴的直径、是否带孔等	影响零件成形质量
等离子气流量	等离子弧气体流量	影响零件成形质量

参 考 文 献

- [1] GB/T 10858 铝及铝合金焊丝
  - [2] GB/T 15620 镍及镍合金焊丝
  - [3] GB/T 29713 不锈钢焊丝和焊带
  - [4] GB/T 35021 增材制造 工艺分类及原材料
- 

