

ICS 71. 100. 40
G 70
备案号：53263—2016

HG

中华人民共和国化工行业标准

HG/T 4920—2016

纺织染整助剂 贮存稳定性的测定

Textile dyeing and finishing auxiliaries—Determination of storage stability

2016-01-15 发布

2016-07-01 实施

中华人民共和国工业和信息化部 发布

前　　言

本标准按照 GB/T 1.1—2009《标准化工作导则 第1部分：标准的结构和编写》给出的规则起草。

本标准由中国石油和化学工业联合会提出。

本标准由全国染料标准化技术委员会印染助剂分技术委员会（SAC/TC134/SC1）归口。

本标准起草单位：浙江传化股份有限公司、山东省昌邑市荣源印染有限公司、杭州传化精细化工有限公司、绍兴市质量技术监督检测院。

本标准主要起草人：赵梅、沈淑英、张海婴、李蔚文、俞建芳、沈华丽、周丽萍、袁碧云、初和平、叶琼。

纺织染整助剂 贮存稳定性的测定

1 范围

本标准规定了纺织染整助剂贮存稳定性的测试方法。

本标准适用于纺织染整助剂贮存稳定性的测定。

2 原理

将试样盛于规定容器内，在不同温度下贮存一定时间后，观察试样变化，并与试样原状态比较变化情况，评定试样的贮存稳定性。

3 仪器和材料

3.1 电热恒温干燥箱：能在 $50^{\circ}\text{C} \pm 2^{\circ}\text{C}$ 下控温。

3.2 低温试验箱：能在 $-5^{\circ}\text{C} \pm 2^{\circ}\text{C}$ 下控温。

3.3 样品瓶：聚乙烯瓶或其他能密封的适合的瓶，100 mL。

3.4 样品袋：可自封聚乙烯袋，装入1 kg试样后均匀铺平厚度为1 cm的聚乙烯袋。

3.5 标准试样压块：1 kg重、与聚乙烯袋外形大小一致的不锈钢块。

4 测试步骤

4.1 固体样品

取1 kg试样，放入样品袋中，使其铺成等厚度的平滑均匀层，密封。在上面放置同样包装的1 kg试样或标准试样压块进行堆压。分别置于 $50^{\circ}\text{C} \pm 2^{\circ}\text{C}$ 电热恒温干燥箱和 $-5^{\circ}\text{C} \pm 2^{\circ}\text{C}$ 低温试验箱中，放置7 d。取下层试样立即观察有无变化，恢复室温后再观察能否恢复原来的状态。可根据实际需要采用其他测试温度。

4.2 液体样品

在样品瓶中装入为容器容量 $2/3$ 左右的试样量，盖紧样品盖。分别置于 $50^{\circ}\text{C} \pm 2^{\circ}\text{C}$ 电热恒温干燥箱和 $-5^{\circ}\text{C} \pm 2^{\circ}\text{C}$ 低温试验箱中，放置7 d。取出立即观察有无变化，恢复室温后再观察能否恢复原来的状态。可根据实际需要采用其他测试温度。

注：助剂分类、贮存稳定性建议考察项目及常见不稳定状态参见附录A中表A.1。

5 试验报告

试验报告至少应给出以下内容：

HG/T 4920—2016

- a) 试样的描述;
- b) 本标准编号;
- c) 与本标准的差异;
- d) 试验结果;
- e) 试验日期;
- f) 试验温度。

附录 A
(资料性附录)

助剂分类、贮存稳定性建议考察项目及常见不稳定状态描述

表 A.1 助剂分类、贮存稳定性建议考察项目及常见不稳定状态描述

| 产品类别 | 产品系列 | 产品类型 | 建议考察项目 | 常见不稳定状态描述 |
|------|------|-------------|-----------|---------------------------------|
| 固体 | 前处理 | 去油剂、精练剂 | 性状、色泽、气味 | 结块、变黄或变红、有氨味或异味 |
| | 柔软整理 | 软片 | 性状、色泽、气味 | 结块、黄变、有异味 |
| 液体 | 前处理 | 去油剂、精练剂、渗透剂 | 性状、色泽、澄清度 | 分层、漂油、变稠或变稀、黄变、变浑或变白、悬浮物 |
| | | 酶制剂 | 性状、色泽、澄清度 | 分层、变稠或变稀、变深或变浅、变浑或变白、悬浮物 |
| | 染色 | 匀染剂、修色剂、固色剂 | 性状、色泽、澄清度 | 分层、变稠或变稀、变深或变浅、变浑或变白、悬浮物 |
| | | 消泡剂 | 性状、色泽 | 分层、漂油、变稠或变稀、黄变 |
| | 柔软整理 | 硅油类柔软整理剂 | 性状、色泽、澄清度 | 分层、漂油、变稠或变稀、黄变或变深、变浑或变白、悬浮物 |
| | | 起毛剂 | 性状、色泽 | 分层、变稠、黄变 |
| | 增白 | 棉用增白剂 | 性状、色泽、澄清度 | 结晶析出、变深、变浑、絮状物 |
| | | 涤用增白剂 | 性状 | 分层(上层清液、下层沉淀) |
| | 防水 | 防水防油剂 | 性状、色泽、澄清度 | 分层(上层清液、下层沉淀)、变稠或变稀、变红或变深、变浑或变白 |
| | 功能 | 硬挺剂 | 性状、澄清度 | 变稠、变胶体、变浑 |
| | | 树脂 | 性状 | 变稠或变稀、悬浮物 |
| | 涂层 | 涂层 | 性状、色泽、澄清度 | 变稠或变稀、上层清液析出、变黄或变深、变浑、悬浮物 |
| | 印花 | 增稠剂 | 性状、色泽、澄清度 | 分层、变稠或变稀、流动性变差、变深、变浑 |
| | | 黏合剂 | 性状、色泽、澄清度 | 结皮、变稠或变稀、流动性变差、变深、变浑、悬浮物 |