

JB

中华人民共和国机械行业标准

JB/T 6282.2—92

籽棉清理机 试验方法

1992-06-10发布

1993-07-01实施

中华人民共和国机械电子工业部 发布

籽棉清理机 试验方法

1 主题内容与适用范围

本标准规定了籽棉清理机(以下简称清理机)的试验条件、性能试验和生产试验方法。
本标准适用于清理机的性能试验和生产试验。

2 引用标准

GB 1103 棉花(细绒棉)
GB 5667 农业机械生产试验方法
GB 5748 作业场所空气中粉尘测定方法

3 试验条件和准备

- 3.1 试验地点应选择具有代表性的棉花加工厂,并具备各试验项目测定的条件。
3.2 试验场地应有安全防火设施,并通风良好。
3.3 试验样机应按使用说明书的要求进行安装、调试。
3.4 试验前应对试验样机的主要技术参数进行测定,测定项目按表1规定,结果记入表1。
3.5 性能试验原料应符合GB 1103规定的三或四级籽棉要求,含水率为8%~10%,籽棉中不允许有石块、铁丝等杂物。
3.6 试验用仪器、仪表、工具见附录A(参考件),均应校验合格。

4 性能试验**4.1 试验目的**

性能试验的目的是考核试验样机的性能指标是否达到设计要求;评定清理后籽棉品质是否符合质量要求。

4.2 试验要求

- 4.2.1 性能试验次数不少于3次,每次不少于1h,每次各项目测定数据不少于2个,取平均值。
4.2.2 在试验测定时间内样机不得中断作业和调整。

4.3 试验内容和方法**4.3.1 噪声测定**

分别在空载和负载条件下,将声级计置于距样机轮廓1m、距地面1.5m处几个不同位置(不少于4点)测定噪声,各测点之差大于5dB(A)时取对数平均值,小于5dB(A)时取算术平均值,结果记入表2。

4.3.2 轴承温升

在负载条件下,样机工作1h后用点温计在轴承外盖测定温度,并计算温升,结果记入表2。

4.3.3 空气含尘量的测定

空气含尘量测定按GB 5748的有关规定进行并记入表4。

4.3.4 台时籽棉处理量的测定计算

在籽棉喂入清理机同时,记录喂入量和喂棉时间,并按式(1)计算,结果记入表4。

$$G_t = \frac{G}{T} \dots\dots\dots(1)$$

式中： G_t ——台时籽棉处理量，t/h；
 G ——喂入籽棉重量，g；
 T ——喂棉时间，h。

4.3.5 百千克籽棉耗电量的测定计算

在测定台时籽棉处理量的同时，测定计算耗电量，按式(2)计算，结果记入表2。

$$D_d = \frac{N_d}{10G} \dots\dots\dots(2)$$

式中： D_d ——百千克籽棉耗电量，kW·h；
 N_d ——耗电量，kW·h。

4.3.6 清杂率的测定计算

由专业棉检人员按 GB 1103 规定检验所取清前、清后籽棉含杂量，并按式(3)计算清杂率，结果记入表3。

$$Q_z = \frac{Q_a - Q_b}{Q_a} \dots\dots\dots(3)$$

式中： Q_z ——清杂率，%；
 Q_a ——清理前籽棉含杂量，kg；
 Q_b ——清理后籽棉含杂量，kg。

4.3.7 清僵率测定计算

由棉检人员用手检方法，检出清前、清后籽棉中的僵瓣棉，并按式(4)计算，结果记入表3。

$$Q_j = \left(1 - \frac{G_{nj}}{G_{dj}}\right) \times 100 \dots\dots\dots(4)$$

式中： Q_j ——清僵率，%；
 G_{dj} ——清理前籽棉中含僵量，g；
 G_{nj} ——清理后籽棉中含僵量，g。

5 生产试验

5.1 试验目的

考核清理机的使用经济性、可靠度、性能稳定性、调整保养方便性及零、部件的耐用性等。

5.2 试验要求

5.2.1 试验应配备专职测试人员，并按样机使用说明书的规定配备操作人员。

5.2.2 试验样机不得少于2台，其中1台累计工作时间应不少于100h。

5.2.3 试验过程中，应进行3次性能测定，在试验前、中、后期各进行一次，测定方法按本标准第4章进行。

5.3 试验内容

5.3.1 生产试验期间，每班应按表5填写生产日记。

5.3.2 试验中零部件损坏时应记录故障情况和原因，结果记入表6。

5.3.3 试验前、后应分别测定主要零件和易损件的质量及实际尺寸，并计算磨损量和变形量，结果记入表7。

5.3.4 时间分类

按 GB 5667 的规定,生产试验时间分类为:



5.4 主要技术经济指标的计算

主要技术经济指标计算结果记入表 8。

5.4.1 班次台时籽棉处理量按式 (5) 计算:

$$G_{db} = \frac{\Sigma Q_b}{\Sigma T_b} \dots\dots\dots (5)$$

式中: G_{db} ——班次台时籽棉处理量, t/h;

Q_b ——班次籽棉处理量, t;

T_b ——班次时间, h。

5.4.2 班次百千克籽棉耗电量按式 (6) 计算:

$$D_{db} = \frac{N_{db}}{10G_b} \dots\dots\dots (6)$$

式中: D_{db} ——班次百千克籽棉耗电量, kW·h;

N_{db} ——班次耗电量, kW·h。

5.4.3 可靠度按式 (7) 计算:

$$K = \frac{\Sigma T_r}{\Sigma T_r + \Sigma T_f} \times 100 \dots\dots\dots (7)$$

式中: K ——可靠度, %;

T_f ——故障排除时间, h;

T_r ——班次作业时间, h。

6 试验报告

6.1 试验结束后应将试验数据整理分析汇总,编写试验报告。

6.2 试验报告内容:

- a. 试验目的、时间、地点及试验条件;
- b. 样机简介、用途结构、主要技术参数和工作原理;
- c. 试验结果分析;
- d. 试验结论;
- e. 报告应附数据图表、专题报告等;
- f. 试验负责单位及参加人员。

表 1 清理机技术参数测定表

样机型号 _____ 样机编号 _____
 制造单位 _____ 测定日期 _____

项 目	计 量 单 位	设 计 值	实 测 值
外形尺寸(长×宽×高)			
滚筒数量			
滚筒型式			
滚筒宽度			
滚筒直径			
配套动力			
各轴转速			
排杂网形式			

测定地点 _____ 测定人 _____ 记录人 _____

表 2 性能试验测定记录表

样机型号 _____ 样机编号 _____
 制造单位 _____ 测定日期 _____
 天 气 _____ 空气温度 _____ 空气湿度 _____

序 号	时间 min			耗电量 kW·h				籽 棉 含 水 率 %	籽 棉 处 理 量 t	百 千 克 籽 棉 耗 电 量 kW·h	落 棉 率 %	噪 声 空 载 / 负 载 dB(A)						轴 承 温 升 ℃
	开 始 时 间	结 束 时 间	纯 工 作 时 间	开 始 时 电 度 表 读 数	结 束 时 电 度 表 读 数	耗 电 量	1					2	3	4	5	平 均		
1																		
2																		
3																		
平均																		

表 3 加工质量检验记录表

样机型号 _____ 样机编号 _____ 制造单位 _____
 试验地点 _____ 籽棉品种 _____ 含水率 _____

序号	含水率	清理前籽棉			清理后籽棉			清杂率 %	清僵率 %
		品级	含杂质量 g	僵瓣重量 g	品级	含杂重量 g	僵瓣重量 g		
1									
2									
3									
平均									

棉检员 _____

记录人 _____

表 4 性能试验汇总表

样机型号 _____ 样机编号 _____
 制造单位 _____ 试验地点 _____
 籽棉品种 _____ 天 气 _____
 空气温度 _____ 空气相对湿度 _____

项 目		测 定 值	
台时籽棉处理量 t/h			
百千克籽棉耗电量 kW·h			
空气含尘量 g/m ³			
清杂率 %			
清僵率 %			
落棉率 %			
噪 声	空 载	dB(A)	
	负 载		
温 升	空 载	℃	
	负 载		
膨 松 情 况			

表 5 生产试验日记表

样机型号 _____ 样机编号 _____ 制造单位 _____
 试验地点 _____ 籽棉品种 _____ 籽棉品级 _____
 天 气 _____ 气温 ℃ _____ 相对湿度 % _____

日期	开始时间	结束时间	时间分类				籽棉处理量 t	耗 电 量		
			纯工作	工艺 服务	调整 保养	故障		电 度 表 始 读 数 kW	电 度 表 终 读 数 kW	耗 电 量 kW·h

记录人 _____

表 6 故障记录表

样机型号 _____ 样机编号 _____
 制造单位 _____ 试验地点 _____

日期	零、部件名称	故障情况	故障时间 h	原因分析与排除方法	累计工作时间 h

记录人 _____

表 7 主要零件、易损件变形磨损量测定记录表

样机型号 _____ 样机编号 _____
 制造单位 _____ 试验地点 _____

零件 简图	零件名称 图号	累计工作 时间 h	检测 部位	测定数据						
				试验前		试验后		磨损量		
				尺寸 mm	重量 g	尺寸 mm	重量 g	尺寸 mm	重量 g	

检验日期：试验前 _____ 检测人 _____
 试验后 _____

表 8 生产试验主要技术经济指标汇总表

样机型号 _____ 样机编号 _____ 制造单位 _____
 试验地点 _____ 籽棉品种 _____ 籽棉品级 _____

试验 日期	时间分类			班次台时 籽棉处理量 t/h	班次百千克 籽棉耗电量 kW·h	使用可靠度 %
	班次 时间	作业 时间	故障 时间			
	h					

整理人 _____

附录 A
试验用主要仪器、仪表和工具
(参考件)

序号	名称	规格、型号	数量	备注
1	电度表	380V/5A	1	
2	电流表	2.5A~5A	1	
3	功率表	D51	1	
4	转速表	0~3 000 r/min	1	
5	秒表		1	
6	半导体点温计	0~300 ℃	1	
7	声级计		1	
8	直尺、卷尺、内外卡塞尺		套	
9	台称	25 kg	1	
10	磅称	500 kg	1	
11	包皮布、筐		若干	根据需要准备

注：棉花质量检验仪器设备由棉检人员提供。

附加说明：

本标准由中国农业机械化科学研究院提出并归口。

本标准由中国农业机械化科学研究院、邯郸棉机厂负责起草。

本标准主要起草人封兰英、叶军、段鸿书、高莉。

中 华 人 民 共 和 国
机 械 行 业 标 准
籽 棉 清 理 机 试 验 方 法

JB/T 6282.2—92

•
机械电子工业部机械标准化研究所出版发行
机械电子工业部机械标准化研究所印刷
(北京 8144 信箱 邮编 100081)

•
版权专有 不得翻印

•
开本 880 × 1230 1/16 印张 3/4 字数 16 000
1992 年 10 月第一版 ·1992 年 10 月第一次印刷
印数 00.001—500 定价 2.40 元
编号 0934

www.bzxz.net

免费标准下载网