

J 22

**JB**

# **中华人民共和国机械行业标准**

**JB/T 6620—1993**

---

## **柔性石墨编织填料试验方法**

**1993-05-07** 发布

**1994-01-01** 实施

---

中华人民共和国机械工业部 发布

## 1 主题内容与适用范围

本标准规定了测试柔性石墨编织填料性能的试验方法、试验步骤及结果计算。

本标准适用于非金属增强柔性石墨编织填料。金属增强柔性石墨编织填料亦可参照使用。

## 2 设备仪器

- a. 天平：感量0.1 mg及0.1g各一台；
- b. 马福炉；
- c. 电热恒温干燥箱；
- d. 瓷方舟，称量瓶；
- e. 坩埚钳；
- f. 干燥器；
- g. 游标卡尺；
- h. 材料拉伸试验机：测力示值误差应在 $\pm 1\%$ 以内，断裂负荷值应在试验机每级表盘满量程的10%~90%，但不得小于试验机最大负荷的4%范围内；
- i. 材料万能试验机：测力示值误差 $\pm 1\%$ ；
- j. 压缩率、回弹率测试装置（见图1）；
- k. 压缩率、回弹率测试专用试件模结构（见图2），其技术要求：
  - (a) 压圈、底圈、压套的两端面平行度6级；
  - (b) 模芯与底圈、压圈的配合为F8/h7；
  - (c) 外套与底圈、压圈的配合为F8/h7；
  - (d) 压圈、底圈、模芯、外套的硬度40~50 HRC，粗糙度 $R_a$ 值为1.6；
- l. 磁性表座；
- m. 千分表，精度0.002mm。




图1 压缩率、回弹率测试装置示意图




图2 试件模结构示意图

### 3 规格的测量

用游标卡尺从两个互相垂直的方向测定（准确至0.1mm），由填料的任何一点作为起点，每隔1m测量1次。以3次测定值的算术平均值作为试验结果，取二位有效数字。

### 4 密度的测定

#### 4.1 试样及其制备

将来样在长度方向垂直截取100mm的3段作试验用。

#### 4.2 试验步骤

将试样伸直，用直尺测量长度（准确至1mm），用游标卡尺沿长度方向等距离测量高度和宽度3次（准确至0.1mm），取其算术平均值。然后称量（准确至0.1g）。

#### 4.3 试验结果计算

试样密度按式（1）计算：

$$\rho = \frac{m}{V} \quad \dots \dots \dots \quad (1)$$

式中：  $\rho$ ——试样密度， g/cm<sup>3</sup>；

$m$ ——试样质量， g；

$V$ ——试样体积， cm<sup>3</sup>。

以3个试样测定值的算术平均值作为试验结果，取二位有效数字。

### 5 耐温失量的测定

#### 5.1 试样及其制备

将来样任取一段分解，用不锈钢刀截至2~6mm长，用缩分法取4~6g待测。

#### 5.2 试验步骤

5.2.1 用称量瓶称取1±0.1g已制备好的试样，在105~110℃恒温干燥箱内烘1h取出，移入干燥器中冷却30min。

5.2.2 把称量瓶中的试样倒入预先在800℃灼烧恒重的瓷方舟中，轻敲瓷方舟，使试样铺平，立即称量（准确至0.0002g）。尔后放入450±10℃的马福炉，关闭炉门灼烧1h。

5.2.3 取出瓷方舟，冷却1~2min，移入干燥器中冷却30min后称量（准确至0.0002g）。

#### 5.3 试验结果计算

耐温失量按式（2）计算：

$$W = \frac{G_1 - G_2}{G_1} \times 100 \quad \dots \dots \dots \quad (2)$$

式中：  $W$ ——耐温失量， %；

$G_1$ ——灼烧前试样质量， g；

$G_2$ ——灼烧后试样质量， g。

以3个试样测定值的算术平均值作为试验结果，取三位有效数字。

#### 5.4 偏差

一组试验值最大值与最小值的差不得超过3.0%，否则应重新试验。

### 6 灰分的测定

#### 6.1 试验步骤

6.1.1 按第5.1~5.2.1条步骤制取试样。

**6. 1. 2** 把称量瓶中的试样倒入预先在800~850℃温度下灼烧至恒重的瓷舟中，立即称量（准确至0.0002g）。放入温度为800~850℃的马福炉中灼烧至无黑色斑点为止。

**6.1.3** 取出瓷方舟，冷却3~5 min，放入干燥器冷却30min。称量（准确至 0.0002g）。

**6.1.4** 瓷方舟再次放回马福炉内，继续灼烧30min，按第6.1.3条步骤称量，如此重复进行直至两次称量之差小于0.5mg为止，以最后一次称量为准。

## 6.2 试验结果计算

灰分按式(3)计算:

$$A = \frac{G_4}{G_3} \times 100 \quad \dots \dots \dots \quad (3)$$

式中:  $A$ —灰分, %;

$G_1$ —灼烧前试样质量, g;

$G_4$ —灼烧后试样质量, g。

以3个试样测定值的算术平均值作为试验结果，取二位有效数字。

### 6.3 偏差

一组试验值最大值与最小值的差不得超过0.15%，否则应重新试验。

## 7 拉伸强度的测定

## 7.1 试样及其制备

**7.1.1** 当柔性石墨编织填料的规格小于3mm时，在来样中直接截取250mm的5根作为一组试样，平摊于台面。

7.1.2 当柔性石墨编织填料的规格不小于3 mm时，以它的构成线作为试样，将来样缓慢分解，任意截取 250mm的5根作为一组试样，平摊于台面。

## 7.2 试验步骤

7.2.1 称量每根试样(准确至0.01g)。用直尺测量每根试样长度(准确至1mm)。

**7.2.2** 将试样夹入试验机夹具，间距200 mm。调整试样使拉伸方向的轴线与夹具轴线重合，夹牢试样，以拉伸时试样不脱离夹具为度。

7.2.3 开动试验机，以 $200\pm50$  mm/min的速度拉伸，记录试样断裂时的负荷值。

7.2.4 试样断裂在离夹具5mm 以内此试验无效，应重新制样测定。

### 7.3 试验结果计算

拉伸强度按式(4)计算:

式中:  $\sigma$ —拉伸强度, N/g;

$P$ —断裂负荷, N;

*m*—被测试样相当于1m长度的质量, g。

以一组试样测定值的算术平均值作为试验结果，取三位有效数字。

## 8 压缩率、回弹率的测定

### 8.1 试样及其制备

选择模芯直径为6倍于来样规格的专用试件模。将来样紧密环绕模芯一周，交接处用刀片切成 $45^{\circ}$ 角迭接，吻合。取下，平摊于台面，每组试样至少5条。

## 8.2 试验步骤

**8.2.1** 每条试样以任意一面为基准面，用游标卡尺沿长度方向等距离测量基准面与其平行面间的厚度3处，以3个测定值的算术平均值，作为试样原厚度。

**8.2.2** 将试样基准面朝上装入试件模中，加压圈，上加压套。

**8.2.3** 将试样模放于试验机压头与底座之间，安装好磁性表座与千分表，开动试验机缓慢匀速加初载至 $1.0\text{ MPa}$ ， $15\text{s}$ 后记录变形量，尔后在 $45\text{s}$ 内匀速加载至 $25\text{MPa}$ ，维持 $60\text{s}$ 后记录终载下的变形量，随即卸至初载，维持 $60\text{s}$ 后记录变形量。

### 8.3 试验结果计算

压缩率、回弹率分别按式(5)和式(6)计算:

$$C = \frac{\Delta t_2 - \Delta t_1}{t_0} \times 100 \quad \dots \dots \dots \quad (5)$$

$$R = \frac{\Delta t_2 - \Delta t_3}{\Delta t_2 - \Delta t_1} \times 100 \quad \dots \dots \dots \quad (6)$$

式中:  $C$ —压缩率, %;

*R*—回弹率, %;

$t_0$ —试样原厚度, mm;

$\Delta t_1$ —初载下的变形量, mm;

$\Delta t_2$ —终载下的变形量, mm;

$\Delta t_3$ ——卸至初载时的变形量, mm。

以一组试样测定值的算术平均值作为试验结果，取三位有效数字。

## 9 试验报告

试验报告应包括下列内容：

- a. 本标准号;
  - b. 产品的规格、型号、生产厂;
  - c. 试验条件;
  - d. 试验机型号;
  - e. 试样个数及编号;
  - f. 试验结果;
  - g. 试验日期、人员。

#### 附加说明：

本标准由机械工业部合肥通用机械研究所提出并归口。

本标准由浙江慈溪密封材料厂负责起草。

本标准主要起草人徐荐瑞。

中 华 人 民 共 和 国  
机 械 行 业 标 准  
柔 性 石 墨 编 织 填 料 试 验 方 法  
JB/T 6620—1993

机 械 科 学 研 究 院 出 版 发 行  
机 械 科 学 研 究 院 印 刷  
(北京首体南路 2 号 邮 编 100044)

开本 880×1230 1/16 印张 1/2 字数 8,000  
1994 年 1 月第一版 1994 年 1 月第一次印刷  
印数 1—500 定价 5.00 元  
编 号 1025

机械工业标准服务网: <http://www.JB.ac.cn>